

## Tastaturkürzel für Mac



## TASTATURKÜRZEL

## ALLGEMEINE BEFEHLE

Alles markieren	cmd + A
Alles markieren bei aktivem Werkzeug	cmd + A
Wechsel ins 3D-Fenster	cmd + 3
Wechsel ins 2D-Fenster	cmd + 2
Transparentpause an/aus	alt + T
Zoom optimieren	cmd + 0
Reinzeichnung an/aus	cmd + Y

## BEFEHLE

(entsprechende Bauteile müssen dazu markiert sein)

Trimmen	cmd + Klick
Drehen	cmd + D (mit shift – Kopie drehen)
Spiegeln	cmd + M (mit shift – Kopie spiegeln)
Verschieben	cmd + E (mit shift – Kopie verschieben)
Multiplizieren	cmd + #
Gruppieren	cmd + G
Gruppierung auflösen	cmd + shift + G
Gruppierung aussetzen	alt + G

## WERKZEUGE

Pipette (Parameter aufnehmen)	alt + Klick
Spritze (Parameter übergeben)	cmd + alt + Klick
Zauberstab bei aktivem Konstruktionswerkzeug aktivieren	Leertaste + Klick
Schnellauswahl bei aktivem Pfeil-Werkzeug temporär aktivieren/deaktivieren	Leertaste gedrückt halten

## EINSTELLUNGSFENSTER

Werkzeug-Einstellungsfenster passend zum markierten Element öffnen	cmd + T
Ebenen-Einstellungsfenster öffnen	cmd + L

## NÜTZLICHE TASTEN

Bei Pfeil-Werkzeug hintereinanderliegende Elemente markieren	Tab
Orthogonaler Fang ohne Hilfslinie (erzeugt diese)	shift
Pfeil-Werkzeug aufrufen	P
Messen	M
Hilfslinie erzeugen	H
Aufruf der X/Y/Z-Koordinate	X/Y/Z

## Tastaturkürzel für Windows



## TASTATURKÜRZEL

## ALLGEMEINE BEFEHLE

Alles markieren	Strg + A
Alles markieren bei aktivem Werkzeug	Strg + A
Wechsel ins 3D-Fenster	Strg + 3
Wechsel ins 2D-Fenster	Strg + 2
Transparentpause an/aus	Alt + T
Zoom optimieren	Strg + 0
Reinzeichnung an/aus	Strg + Y

## BEFEHLE

(entsprechende Bauteile müssen dazu markiert sein)

Trimmen	Strg + Klick
Drehen	Strg + D (mit Shift – Kopie drehen)
Spiegeln	Strg + M (mit Shift – Kopie spiegeln)
Verschieben	Strg + E (mit Shift – Kopie verschieben)
Multiplizieren	Strg + #
Gruppieren	Strg + G
Gruppierung auflösen	Strg + Shift + G
Gruppierung aussetzen	Alt + G

## WERKZEUGE

Pipette (Parameter aufnehmen)	Alt + Klick
Spritze (Parameter übergeben)	Strg + Alt + Klick
Zauberstab bei aktivem Konstruktionswerkzeug aktivieren	Leertaste + Klick
Schnellauswahl bei aktivem Pfeil-Werkzeug temporär aktivieren/deaktivieren	Leertaste gedrückt halten

## EINSTELLUNGSFENSTER

Werkzeug-Einstellungsfenster passend zum markierten Element öffnen	Strg + T
Ebenen-Einstellungsfenster öffnen	Strg + L

## NÜTZLICHE TASTEN

Bei Pfeil-Werkzeug hintereinanderliegende Elemente markieren	Tab
Orthogonaler Fang ohne Hilfslinie (erzeugt diese)	Shift
Pfeil-Werkzeug aufrufen	P
Messen	M
Hilfslinie erzeugen	H
Aufruf der X/Y/Z-Koordinate	X/Y/Z